



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **70** del **24/02/2022**

Oggetto: **Interrogazione del Capogruppo Sapia sulla situazione di scarsa regimazione idraulica di via Baccio Bandinelli- Prato.**

(Risponde Sanzò Cristina)

Premesso che:

- in via Baccio Bandinelli, nella zona all'incrocio con via Mugellese e via del Guardingo, la regimazione delle acque meteoriche risulta insufficiente, creando notevoli disagi ai residenti della zona;
- in occasione delle piogge l'acqua piovana , vista anche la pendenza di via Baccio Bandinelli, defluisce in via Mugellese ed in via del Guardingo provocando allagamenti nella case nei tratti in cui i marciapiedi presentano cigli più bassi;

si chiede alla Giunta e al Sindaco:

- se l'assessore è a conoscenza della situazione sopra riportata;
- in che modo l'amministrazione può intervenire per risolvere il problema.