

Atto n. **263** del **10/11/2022**

Oggetto: **Interrogazione dei Consiglieri di Maggioranza su interventi urgenti all'impianto elettrico dell'Ufficio Gruppi Consiliari (stanza 01.006 di Palazzo Manassei)**

**(Risponde Bosi Gabriele)**

**Premesso che:**

l'art. 80 del d.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, riporta:

“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”.

**Considerato che:**

- a causa dei ripetuti guasti sopravvenuti in questi anni, a cui sono state apportate solo riparazioni temporanee che non hanno contribuito a risolvere le problematiche che puntualmente si ripresentano, fra le quali:



- surriscaldamento delle lampade a muro (con conseguente consumo di quantità enormi di energia elettrica) e difficoltà a riaccendersi una volta spente;
- rumore di contatto quando le luci sono accese e i computer in funzione, con rari episodi di spegnimento improvviso dei computer e conseguente perdita dei dati di lavoro;
- episodici interventi di riparazione, durante i quali è stato possibile verificare che la scatola dell'interruttore delle luci era completamente bruciata all'interno.
- con segnalazione protocollata con n. 36270 del 18 febbraio 2022, si provvedeva a rendere note le problematiche relative all'impianto elettrico e a sollecitare interventi in merito;

**Chiediamo**

di conoscere le tempistiche dell'intervento di rifacimento dell'impianto elettrico dell'Ufficio Gruppi Consiliari in oggetto.