

**COMUNE DI PRATO**

**PIANO DI RECUPERO**  
***“Galleria Roncioni”***

Committenti

Margherita BESSI  
Mauro SANESI  
Marco SANESI  
Paolo SANESI

***Documentazione Fotografica***

I Tecnici



Foto 1 – Vista Aerea dell'area in oggetto





Foto 2 – Via M. Roncioni – vista contesto urbano






Foto 3 – Via M. Roncioni (immobile oggetto PdR)








Foto 4 – Via M. Roncioni – angolo percorso interno






Foto 5 – Particolare immobile, angolo via M. Roncioni








Foto 6 – Vista lato destro fabbrica percorso interno






Foto 7 – Strada interna








Foto 8 – Strada interna senza sfondo - giardino di proprietà privata








Foto 9 – Resedi a confine di altra proprietà








Foto 10 – Edificio residenziale confinante






Foto 11 – Vicolo interno di altra proprietà confinante







Foto 12 – Giardino di proprietà dell'immobile limitrofo








Foto 13 – Edificio Condominiale limitrofo








Foto 14 – Edificio Condominiale limitrofo






Foto 15 – Vista percorso interno verso via M. Roncioni








Foto 16 – Condominio limitrofo su via M. Roncioni






Foto 17 – Via M. Roncioni – vista contesto urbano








Foto 18 – Via M. Roncioni – vista contesto urbano






Foto 19 – Via M. Roncioni - angolo percorso interno








Foto 20 – Particolare ingresso “galleria”






Foto 21 – Particolare piazzale interno








Foto 22 – Particolare piazzale interno






Foto 23 – Particolare terrazza interna








Foto 24 – Particolare terrazza interna






Foto 25 – Particolare fabbricati








Foto 26 – Particolare terrazzi interni






Foto 27 – Particolare terrazzi interni

