



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPI ESISTENTI :

LOTTO I _ CAMPO DA RUGBY " MONTANO"
LOTTO III _ CAMPO DA CALCIO "RIBELLI"

LOTTO II _ CAMPO DA CALCIO "MALISETI"
LOTTO IV _ CAMPO DA CALCIO " FANTACCINI "

**LOTTO III _ REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO DA
CALCIO "RIBELLI"**

CUP: C37H21001490001

Titolo:

RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Servizio:	Edilizia Scolastica e Sportiva
Responsabile Unico del Procedimento:	Arch. Laura Magni
Dirigente del Servizio:	Arch. Stefano Daddi

Progettisti:

<i>Progetto Architettonico:</i>	Arch. Laura Benfante Arch. Cecilia Arianna Gelli Geom. Serena Orlandi
<i>Progetto Impianti:</i>	Azeta Progetti Studio Tecnico Associato Ing. Rossano Nucci
<i>Coordinatore sicurezza in fase di progetto ed esecuzione:</i>	Azeta Progetti Studio Tecnico Associato Geom. Luca Giorgi
<i>Progetto strutturale:</i>	Ing. Francesco Sanzo

REV.01

Elaborato: III_REL_ST

Spazio riservato agli uffici:

Data: Maggio 2023

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
VASCA DI ACCUMOLO	2
Caratteristiche meccaniche dei materiali.....	2
VERIFICA AL SOLLEVAMENTO DELLA VASCA	3
VERIFICA PLATEA PANCHINA.....	4
Caratteristiche meccaniche dei materiali.....	4
Azioni di Progetto	4
Azione del vento	5
AZIONE DEL VENTO.....	5
COEFFICIENTI AERODINAMICI.....	5
Modello di analisi.....	6
Dimensionamento platea	6
Verifica di capacità portante	6
Verifica a ribaltamento	7
Verifica a scorrimento	7

PREMESSA

La presente relazione di calcolo è relativa ai calcoli e alle verifiche strutturali di opere relative al campo da calcio Ribelli.

In particolare si tratterà la verifica anti galleggiamento di una vasca per la raccolta e di accumolo delle acque. Si eseguirà la verifica nelle condizioni più sfavorevoli, ovvero a vasca completamente vuota e sotto il livello di falda.

Si inserirà anche la verifica della platea al fine di evitare il sollevamento della vasca nella condizione precedentemente descritta.

Successivamente verranno riportare le verifiche della platea per la panchina da calcio mt. 6 in acciaio con copertura in policarbonato trasparente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. n°321 del 21 dicembre 1971)

"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"

Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 (G.U. n°76 del 21 Marzo 1974)

"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

Decreto Ministero LL.PP. 17 Gennaio 2018 (G.U. n°42 del 20 Febbraio 2018)

"Norme tecniche per le costruzioni"

Circolare n°21 del 21 Gennaio 2019 Ministero dei LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 Gennaio 2018"

VASCA DI ACCUMOLO

Caratteristiche meccaniche dei materiali

Calcestruzzo plinto C25/30

Calcestruzzo magrone C16/20

Acciaio da c.a. B450C

Copriferro c= 3 cm

Classe di esposizione XC2

Classe di consistenza S4

Massimo rapporto a/c 0,55

VERIFICA AL SOLLEVAMENTO DELLA VASCA

La vasca interrata, sia piena che vuota, ha un peso specifico inferiore a quello del terreno escavato, pertanto le verifiche geotecniche risultano sicuramente soddisfatte.

La verifica significativa è quindi quella relativa al sollevamento della vasca in condizioni di falda al piano campagna.

Per tale condizione si fa riferimento al punto 6.2.3.2. "Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi idraulici" delle NTC2018.

Per la stabilità al sollevamento deve risultare che il valore di progetto dell'azione instabilizzante sia non maggiore della combinazione dei valori di progetto e delle azioni stabilizzanti e delle resistenze.

Si riporta quindi la spinta idrostatica della falda, supponendo che questa si trovi superficialmente e in corrispondenza dell'estradosso della copertura della vasca.

Si ottiene quindi:

SPINTA IDROSTATICA

Pf	0.3 m
H	2.50 m
p	1000 kg/mc
ci	1.1
spinta totale acqua	13080 kg

Per quanto riguarda invece l'azione stabilizzante si considera, a favore di sicurezza, il peso della sola vasca vuota.

Poichè la sola vasca non è in grado di stabilizzare la spinta, si ritiene opportuno realizzare una platea di spessore 40 cm per zavorrare la vasca che verrà opportunamente collegata ad essa grazie agli ancoraggi predisposti come da scheda tecnica.

VASCA ACCUMOLO

γ	2500 kg/m ³
b	2.40 m
l	2.18 m
h	2.50 m
V	13.08 m ³
sp.	0.12 m
P _{Pareti}	6870.0 kg
b	2.40 m
l	2.18 m

sp. 0.20 m
P_{Copertura} 2616.0 kg

P_{tot} 8000.0 kg
Platea

sp. 0.30 m

l 3.40 m

P_{platea} 5559 kg

Terreno

γ 1800 kg/m³

b 0.3 m

h 2.50 m

P_{terreno} 5886 kg

P_{tot} 19445.0 kg

G_{ins} 14388 kg < G_{stb} 17500 kg

Si evince che la verifica è così soddisfatta.

VERIFICA PLATEA PANCHINA

Caratteristiche meccaniche dei materiali

Calcestruzzo plinto C25/30

Calcestruzzo magrone C16/20

Acciaio da c.a. B450C

Copriferro c= 3 cm

Classe di esposizione XC2

Classe di consistenza S4

Massimo rapporto a/c 0,55

Azioni di Progetto

Verranno condotte solamente verifiche di tipo statico in quanto l'azione sismica non risulta dimensionante viste le esigue masse in gioco.

Il dimensionamento delle fondazioni della platea è stato condotto considerando che il sistema non si ribalti.

Per far questo come momento ribaltante per la verifica della fondazione è stato considerata l'azione del vento in testa alla panchina e, a favore di sicurezza, sarà

considerata la condizione in cui non vi siano utenti seduti, ma il solo peso della fondazione.

Azione del vento

Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che variano nel tempo e nello spazio, provocando, generalmente, effetti dinamici. Per il calcolo del vento si è fatto riferimento al punto 3.3.3 delle NTC2018 per la valutazione dell'azione del vento, mentre per i coefficienti aerodinamici, trattandosi di elementi a forma particolare, sono stati calcolati ai sensi delle CNR-DT 207-2008.

AZIONE DEL VENTO

Zona vento = 3

Velocità base della zona, $V_{b.o} = 27 \text{ m/s}$ (Tab. 3.3.I)

Altitudine base della zona, $A_o = 500 \text{ m}$ (Tab. 3.3.I)

Altitudine del sito, $A_s = 61 \text{ m}$

Velocità di riferimento, $V_b = 27.00 \text{ m/s}$ ($V_b = V_{b.o}$ per $A_s \leq A_o$)

Periodo di ritorno, $T_r = 50$ anni

$C_r = 1$ per $T_r = 50$ anni

Velocità riferita al periodo di ritorno di progetto, $V_r = V_b C_r = 27.00 \text{ m/s}$

Classe di rugosità del terreno: B

[Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive]

Esposizione: Cat. IV - Entroterra fino a 500 m di altitudine

($K_r = 0.22$; $Z_o = 0.30 \text{ m}$; $Z_{min} = 8 \text{ m}$)

Pressione cinetica di riferimento, $q_b = 46 \text{ daN/mq}$

Coefficiente dinamico, $C_d = 1.00$

Coefficiente di esposizione, $C_e = 1.63$

Coefficiente di esposizione topografica, $C_t = 1.00$

Altezza dell'edificio, $h = 2.2 \text{ m}$

Pressione del vento, $p = q_b C_e C_d = \mathbf{74 \text{ daN/mq}}$

COEFFICIENTI AERODINAMICI

Per il calcolo del coefficiente aerodinamico abbiamo considerato la panchina come il caso di un muro o parapetto. Si ottengono quindi i seguenti coefficienti moltiplicativi e la pressione finale del vento.

CALCOLO DEL VENTO

v_m	27	m/s
h	2.2	m
l	6	m
L^2	13.2	m ²
l/h	2.73	< 3
q	74	kg/mq
C_{fA}	2.3	
C_{fB}	1.4	
c_c	1.2	
F_A	247.13	kg
F_B	852.42	kg
F_C	859.58	kg

Modello di analisi

L'analisi delle sollecitazioni è stata svolta usando un modello semplificato.

E' possibile omettere il fascicolo dei calcoli ai sensi dell'art.3 comma 4 del Regolamento 36/R e, quindi, un modello di calcolo agli elementi finiti proprio alla luce del semplice schema statico adottato.

Dimensionamento platea

Verifica di capacità portante

La verifica a capacità portante viene omessa in ragione di quanto indicato nel d.p.g.r 1/R 2022 art. 7.6 in quanto le pressioni sul terreno risultano pari a 0.625 kg/cm² e quindi inferiori a 0,4 kg/cm²

Verifica a ribaltamento

Si riporta la verifica a ribaltamento della platea considerando, a favore di sicurezza, il solo peso della platea, ovvero trascurando il peso della panchina e considerando la condizione più sfavorevole a panchina vuota.

Dimensioni della Platea 6.3m x 1.3m x 0.25m

Peso specifico del CLS= 2500 kg/mc

Peso della platea $P_{pl}= 5118.75$ kg

Braccio della Forza $B_{pl}= 0.65$ m

Momento stabilizzante $M_s = P_{pl} \times B_{pl} = 3327.19 \text{kgm} = 33.27 \text{kNm}$

Momento ribaltante $M_r = 18.91 \text{kNm}$

$M_s/M_r = 33.27/18.91 = 1.76 > 1.3$ coff. di sicurezza *Verifica Soddisfatta*

Verifica a scorrimento

Si riporta anche la verifica a scorrimento con l'unica azione orizzontale presente, ovvero quella del vento.

H_q 859.58 kg

E_d 1117.46 kg

R_d 2063.54

V_d 5118.75 kg

α 29 °

tan 0.44

E_d 859.58 kg < 2063.541 kg R_d

La verifica è anche in questo caso soddisfatta

Prato 09/05/2023

Il tecnico incaricato

Ing. Francesco Sanzo

Firmato da:

Francesco Sanzo

codice fiscale SNZFNC78B25D612J

num.serie: 2719083020112253494

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 08/11/2024