



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. **165** del **27/09/2018**

Oggetto: **Interrogazione presentata dal Consigliere Scali inerente la situazione del manto stradale in via Prampolini - Loc. Iolo**

(Risponde Alessi Filippo)

Il sottoscritto Stefano Antonio Scali,

premessò che

-Al centro della sede stradale di via Prampolini, dove questa interseca via della Goraccia, sono rilevabili 3 chiusini in ghisa afferenti l'acquedotto;

-questi chiusini sono di forma circolare e di ridotte dimensioni ma molto vicini fra loro;

-la superficie asfaltata che li circonda e li contiene risulta assai deteriorata;

-per una superficie più estesa l'asfalto forma una sorta di compluvio il cui centro sembrano essere proprio i chiusini suddetti, come se in quella zona si formasse un avvallamento.

Tutto ciò premesso,

Ritenendo

Che tale situazione possa essere di pregiudizio per chi percorre quel tratto in moto o bicicletta e considerato altresì che durante i periodi piovosi si viene a formare una importante zona di ristagno che crea disagio in situazioni di transito contemporaneo di autoveicoli (nella carreggiata) e pedoni (nel marciapiede adiacente)

interrogò la S.V. per conoscere

Quali provvedimenti intende adottare per risolvere la problematica evidenziata.